


会社 高城株式会社
神奈川県平塚市中原3-9-13
検査員 小早川

お客様


使用機器: t890-2 SN: 2647762 レンズ: 42° x 32°
概要 S造和室雨漏り



画像データ: 日付: 2019/05/21 放射率: 0.95
時刻: 16:19:00 反射温度: [° C]: 10.0
ファイル: IR000479.BMT

画像マーキング:

測定対象	温度 [° C]	放射率	反射温度 [° C]	備考
測定ポイント 1	23.8	0.95	10.0	-
最低温度位置 1	22.2	0.95	10.0	-
最高温度位置 1	24.0	0.95	10.0	-



画像データ: 日付: 2019/06/10 放射率: 0.95
時刻: 16:38:25 反射温度: [° C]: 10.0
ファイル: IR000480.BMT

新規レポート



2025/03/20 , _____

小早川